

BVV RheinRuhr GmbH

Bewertung - Verwaltung - Verwertung

12 Spedition eds Transport-Logistik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 67 | Gabelstapler , Frontstapler, Elektro, Motorsteuergerät defekt,
Fabr.: MONTINI, Typ: Bingo 163, FIN: 4568, Bj. 1999, (ACHTUNG! Stapler steht
auf Auflieger und muss verladen werden) |
| 81 | Getriebeheber , Tragkraft 600kg |
| 82 | Altölaufnehmer , Druckentleerung, Fabr.: MONOCHROM, 80 Liter |
| 83 | Schutzgasschweißgerät , Fabr.: MIGATRONIC, Typ: DynaMig 335 mit
Schlauchpaket |
| 84 | Werkzeug-Lochwand , bestückt mit: div. großen Ring- und
Maulschlüsseln, Drehmomentschlüssel, Gripp- und Rohrzangen (Schwedenzangen),
Druckluft Prüf- und Messgeräte, Schlagschrauber, pneumatisch etc. |
| 85 | Hebebühne , 4 mobile Säulen, Fabr.: IME/ AUTOLIFT, Typ: ESH 1641,
4.000kg/16.000kg pro Säule/System |
| 86 | Rangierwagenheber , hydraul., Fabr.: WINNTEC, Typ: MRLLDY4203033 to |
| 91 | Ersatzteil- und Kleinteilelager , bestehend aus: div. Kleinteilen,
Schrauben, Dichtungen etc., Ersatzteile wie Öl- und Luftfilter, Bremsbeläge
und -Scheiben, Anhänger und Anhängerkupplungs- und Druckluftersatzteile,
Karosserieteile etc. |
| 92 | Reifenlager , div. neue und gebrauchte LKW- und PKW Reifen sowie
Felgen, ca. 30 Stk. PKW und 30 Stk. LKW, ohne Gitterboxen und Reifenregale
!!! |
| 93 | Elektrokleinteile- und Verbrauchsmateriallager , bestehend aus: div.
Kabelschuhe, Klemm- sowie Steckverbindungen, Kabel, Ersatzlampen etc. |
| 97 | Klimaanlage/Dachanlage für LKW Führerhaus , Fabr.: DOMETIC, Typ: RTX
2000 |
| 98 | Klimaanlage/ Dachanlage für LKW Führerhaus , Fabr.: DOMETIC, Typ:
RTX 2000 |
| 99 | Klimaanlage/Dachanlage für LKW Führerhaus , Fabr.: DOMETIC, Typ: RTX
2000 |
| 100 | Klimaanlage/Dachanlage für LKW Führerhaus , Fabr.: DOMETIC, Typ: RTX
2000 |
| 101 | Werkzeugwagen , Fabr.: STAHL-KAISER, komplett bestückt mit
Kfz-Werkzeug |
| 103 | Werkbank , Maße: ca. 80 x 160cm, bestückt mit div. Handwerkzeugen,
manuell (ohne Tischbohrmaschine) |
| 104 | Tischbohrmaschine , Fabr.: REXION, Typ: RDM 50B Plus |
| 105 | Wagenheber , pneum., Fabr.: AIR SERVICE JACK, 22to. |
| 106 | Wagenheber , pneum., Fabr.: AC HYDRAULIC, 25to., Typ: B25-2 |
| 107 | Werkbank , Maße: 160 x 80 cm mit Werkzeuglochwand, bestückt wie
folgt: Schlosser- u. Elektrohandwerkzeug, Zangen, Schraubendreher, Maul- und
Ringschlüssel, Schmieröle, Farbspray, Verbrauchsmaterialien,
Elektroprüfgeräte, Spannungsprüfer, Batterietester etc. |
| 108 | LKW- Ladegerät , Fabr.: CTEK, Typ: MXT 14, 24V/14A |

BVV RheinRuhr GmbH

Bewertung - Verwaltung - Verwertung

12 Spedition eds Transport-Logistik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 112 | Arbeitshubbühne , Scherenbühne, mobil, Fabr.: MANITOU, Typ: ManiAccess 81XE (596952), Hubhöhe 600cm, Serien-Nr.: 505289, Bj.: 2002 |
| 116 | Niederhubwagen/Hubameise , Elektro, Fabr.: JUNGHEINRICH, Typ: EJE 220, B/h: ca. 8800Std., Hubhöhe 600mm, Serien-Nr.: 90401202 |
| 119 | Niederhubwagen/Hubameise , mit Mitfahrerboard, Elektro, Fabr.: JUNGHEINRICH, Typ: EJD 220 (119166ZT), B/h: 7200 Std., Hubhöhe 1.700mm, Serien-Nr.: ...95, Bj.: 2011 |
| 121 | Niederhubwagen/Hubameise , mit Mitfahrerboard, Elektro, Fabr.: JUNGHEINRICH, Typ: EJE 220 (119166ZT), ca. B/h: 8.000Std., Hubhöhe 600mm, Serien-Nr.: 90311014, Bj.: 2008 |
| 125 | Hubameise , mit Mitfahrerboard, Elektro, Fabr.: LINDE, Typ: L14 AP, B/h: 3.500 Std., Hubhöhe 5.400mm |
| 132 | Sattelauflieger , 2-Achsen, Koffer, Fabr.: SCHMITZ/CARGOBULL, Typ: SCB*S2, L: 13.900mm/B: 2550mm, zul.-Gew.: 30to., Seitenschaden links, FIN: WSM00000005198989, Ez.: 19.01.2018, amtl.-Kz.: AC-A 1873, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 133 | Sattelauflieger , 1-Achser, Koffer mit Ladeboardwand (Polo Branding), Fabr.: TANG GmbH, Typ: 60212, zul.-Gew.: 7,1to., FIN: W09SAS109HT26600, Ez.: 2007, amtl.-Kz.: AC-K 9128, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 134 | Sattelauflieger , 3-Achsen, Koffer mit falt-Ladeboardwand, Kühlaggregat, Fabr.: CARRIER, Typ: Vectron 1850, Fabr.: SCHMITZ/CARGOBULL, Typ: SKO24, L: 14.000mm/B: 2.600mm, zul.-Gew.: 39to., FIN: WSM00000005039736, Ez.: 02.11.2007, amtl.-Kz.: AC-A 1850 (Defekte an Ladeboardwand, Kühlung, Hecktür und Liftachse), Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 135 | Sattelauflieger , 3-Achsen, Pritsche/Plane, Fabr.: SCHMITZ/CARGOBULL, Typ: SCB*S3T, L: 13.900mm/B: 2.550mm, zul.-Gew.: 39to., FIN: WSM00000003183277, Ez.: 24.07.2013, amtl.-Kz.: AC-A 1846, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 138 | LKW , Sattelzugmaschine (SZM), Diesel Euro6, 18to., Fabr.: MERCEDES BENZ, Typ: Actros 1845 LS (963-4-A), mit Dachkabinenklima, LL: 386tkm, 330kW, FIN: WDB96340310386796, Ez.: 02.08.2019, amtl.-Kz.: AC-K 1945 |
| 140 | LKW , Sattelzugmaschine (SZM), Diesel Euro6, Fabr.: MERCEDES BENZ, Typ: Actros 1845 LS (963-4-A), mit Dachkabinenklima, LL: 570tkm, 330kW, FIN: WDB96340310228688, Ez.: 02.01.2018, amtl.-Kz.: AC-K 1956 |
| 142 | Sattelauflieger , 3-Achsen, Koffer, Fabr.: SCHMITZ/CARGOBULL, Typ: SCB*S3B, L: 13.900mm/B: 2550mm, zul.-Gew.: 39to., FIN: WSM00000005136204, Ez.: 17.11.2014, amtl.-Kz.: AC-A 1848, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 143 | LKW , Kastenwagen, Diesel, Fabr.: CITROEN, Typ: Jumper, L2H2, LL: 264tkm, 96kW, FIN: VF7YD2MFC12D11573, Ez.: 07.03.2017, amtl.-Kz.: AC-K 3509, (Zahnriemen übergesprungen, Verdacht auf Motorschaden), Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |

BVV RheinRuhr GmbH

Bewertung - Verwaltung - Verwertung

12 Spedition eds Transport-Logistik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|--|
| 145 | LKW , Motorschaden, Kühlwagen mit Ladeboardwand, 3,5to, Diesel,
Fabr.: CITROEN, Typ: Jumper, LL: 253tkm, 96kW, FIN: VF7YCTMAU12A82587, Ez.:
31.05.2016, amtl.-Kz.: AC-K 3512, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 147 | Sattelaufleger , 1-Achser, Koffer mit Ladenboardwand, Kühlaggregat,
Fabr.: FRIGOBLOCK, Typ: HK 23, Fabr.: BODDEN, Typ: KOSA 20, L: 14.000mm/ B:
2.600mm, zul.-Gew.: 20to., FIN: W09327120XKB82032, Ez.: 08.10.1999,
amtl.-Kz.: AC-A 1851, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 148 | LKW , Sattelzugmaschine (SZM), 9 to, Diesel, Fabr.: MERCEDES BENZ,
Typ: Atego 1330, LL: 590tkm, 210kW, FIN: WDB9742631L710432, Ez.: 04.10.2012,
amtl.-Kz.: AC-K 9133, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 149 | Transportaufleger/Tieflader , Fabr.: REMORQUES L.A.G., Typ: OD-16,
zul.-Gew.: 16to., FIN: 19249, Ez.: 14.07.1987, amtl.-Kz.: AC-A 6666,
Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 150 | Sattelaufleger , (Unfallschaden rechte Seite), 3-Achsen, Koffer,
Kühlaggregat, Fabr.: THERMOKING, Typ: SLXe 300, Fabr.: KRONE, Typ: TKS, L:
14.000mm/B: 2.600mm, zul.-Gew.: 39to., FIN: WKESD000000567123, Ez.:
18.03.2013 amtl.-Kz.: AC-A 1877, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 151 | Sattelaufleger , 2-Achsen, Koffer, Fabr.: SCHMITZ/CARGOBULL, Typ:
SCB*S2, L: 13.900mm/B: 2.550mm, zul.-Gew.: 30to., FIN: WSM000000005198988,
Ez.: 19.01.2018, amtl.-Kz.: AC-A 1874, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 153 | Sattelaufleger , 3-Achsen, Koffer mit Ladeboardwand, Kühlaggregat,
Fabr.: THERMOKING, Typ: Spectrum, Fabr.: SCHMITZ/CARGOBULL, Typ: SCB*S2/
SKO24, L: 14.000mm/B: 2.600mm, zul.-Gew.: 39to., FIN: WSM000000005053923,
Ez.: 05.11.2008, amtl.-Kz.: AC-A 1878, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 156 | Sattelaufleger , 3-Achsen, Koffer, Fabr.: KRONE, Typ: TKS (SD), L:
13.860mm/B: 2.550mm, zul.-Gew.: 39to., FIN: WKESD00000741265, Ez.:
21.02.2017, amtl.-Kz.: AC-A 1879, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 159 | LKW , Kühlkoffer mit Ladeboardwand, Diesel, Fabr.: MAN, Typ: TGM
15.290, LL: 380tkm, FIN: WMAN16ZZ9KY389025, Ez.: 01.01.2018, amtl.-Kz.: AC-K
1521 |
| 161 | Anhänger/Zugdeichsel , Anhänger/Zugdeichsel, Tandem-Koffer,
Ladeboardwand, 10,5to., Fabr.: JUNGE, Typ: ZPSX11P, FIN: W09088211BDJ10074,
Ez.: 28.06.2011, amtl.-Kz.: AC-A 251, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 162 | Anhänger/Zugdeichsel , 10to., Tandem-Plane, Fabr.: SOMMER, Typ: ZP1
OT, FIN: W09ZP210115S24043, Ez.: 13.12.2011, amtl.-Kz.: AC-A 1219,
Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 163 | Anhänger/Zugdeichsel , 10to. Tandem-Plane, Fabr.: SOMMER, Typ: ZP1
OT, FIN: SX90210ZPE5SP1234, Ez.: 08.09.2014, amtl.-Kz.: AC-A 1210,
Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 165 | Anhänger/Zugdeichsel , 4.8to., 1-Achs-Plan, Fabr.: TANG, Typ:
10/60332 (ea48 ultralight), FIN: W09AZ10510HT26957, Ez.: 01.12.2010,
amtl.-Kz.: AC-A 1662, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |

BVV RheinRuhr GmbH

Bewertung - Verwaltung - Verwertung

12 Spedition eds Transport-Logistik GmbH

- | Pos. | Bezeichnung |
|------|---|
| 166 | Anhänger/Zugdeichsel , 4.8to., 1-Achs-Plan, Fabr.: TANG, Typ: 10/60332 (ea48 ultralight), FIN: W09SAZ105BHT26711, Ez.: 25.06.2008
amtl.-Kz.: AC-A 1664, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 169 | PKW , Diesel (Totalschaden/Ersatzteilträger), Fabr.: SKODA, Typ: Oktavia, FIN: TMBJX21UX58791420, amtl.-Kz.: AC-K 2213, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 171 | LKW , (Motorschaden), Kühlwagen mit Ladeboardwand, 3,5to, Diesel, 96kW, Fabr.: CITROEN, Typ: Jumper, FIN: VFYC2MAU12D67821, Ez.: 19.05.2017, amtl.-Kz.: AC-K 3510 |
| 172 | Anhänger , PKW Transportanhänger, 2-Achsen, 2.5to, FIN: W090002254LD19480, Ez.: 23.04.2015, amtl.-Kz.: AC-AT 2706, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 173 | LKW , Sattelzugmaschine (SZM), Diesel Euro6, Fabr.: MERCEDES BENZ, Typ: Actros (963-4-A), LL: 512tkm, 330kW, Dachklimaanlage, FIN: WDB96340310307486, Ez.: 27.09.2018, amtl.-Kz.: AC-K 1951 |
| 175 | LKW , Kühlkoffer mit Ladeboardwand, Diesel, 7.5to, 132kW, Fabr.: MAN, Typ: TGL 8.180, LL: 443tkm, FIN: WMAN13ZZ7FY321827, Ez.: 14.10.2014, amtl.-Kz.: AC-K 694, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 176 | LKW , Kühlkoffer mit Ladeboardwand, Diesel, 7.5to, 162kW, Fabr.: MAN, Typ: TGL 8.220, LL: 690tkm, FIN: WMAN13ZZ6CY272082, Ez.: 03.11.2011, amtl.-Kz.: AC-K 6106, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 179 | LKW , Plane mit Ladeboardwand, Diesel, Fabr.: MAN, Typ: TGL 12.250, LL: 620tkm, 184kW, FIN: WMAN14ZZ9FY325660, Ez.: 13.02.2015, amtl.-Kz.: AC-K 1292, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 180 | LKW , Kühlkoffer mit Ladeboardwand, Diesel, Fabr.: IVECO, Typ: 160E-320 (IG160E2CA), LL: 515tkm, 235kW, FIN: ZCFA71MN202662476, Ez.: 24.02.2017, amtl.-Kz.: AC-K 1529, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 181 | LKW , Kühlkoffer mit Ladeboardwand, Diesel, Dachklimagerät, Fabr.: MERCEDES BENZ, Typ: Actros 1530, LL: 685tkm, FIN: WDB96702710034582, Ez.: 19.02.2016, amtl.-Kz.: AC-K 1629, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 182 | LKW , Kühlkoffer mit Ladeboardwand, Diesel, 15to, Fabr.: MAN, Typ: TGM 15.290, LL: 635tkm, FIN: WMAN16ZZ2HY364587, Ez.: 14.08.2017, amtl.-Kz.: AC-K 1526, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 183 | LKW , Kühlkoffer mit Ladeboardwand, Diesel, 15to, Fabr.: MAN, Typ: TGM 15.290, LL: 689tkm, 213kW, FIN: WMAN16ZZ9HY351271, Ez.: 09.09.2016, amtl.-Kz.: AC-K 1527, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 186 | Anhänger , Pritsche/Plane, 1-Achser, Fabr.: SARIS, FIN: XL000JH2NH0263277, Ez.: 22.05.2006, amtl.-Kz.: AC-A 7778, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor |
| 188 | LKW , Sattelzugmaschine (SZM), Diesel Euro6, Fabr.: MERCEDES BENZ, Typ: Actros (963-4-A), LL: 557tkm, 330kW, Dachklimaanlage, FIN: WDB96340310228689, Ez.: 20.12.2017, amtl.-Kz.: AC-K 1830 |

BVV RheinRuhr GmbH

Bewertung - Verwaltung - Verwertung

12 Spedition eds Transport-Logistik GmbH

- Pos. Bezeichnung
- 192 **PKW**, Van, Diesel Euro6, Fabr.: MERCEDES BENZ, Typ: Vito 119 CDI, LL: 197tkm, 140kW, Automatik, Tüv bis 02.2025, FIN: WDF44760313024107, Ez.: 30.01.2015, amtl.-Kz.: AC-K 2216, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 194 **Sattelaufleger**, Plane, 8,5to., (TÜV abgelaufen, Ersatzteilträger), Ladeboardwand, Fabr.: TANG , Typ: Profilight, FIN: W09SAS1098HT26676, Ez.: 21.02.2008, amtl.-Kz.: AC-K 9131 (ohne Inhalt, Abholung erst nach Entladung möglich), Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 197 **Anhänger/Zugdeichsel**, 10to., 1-Achs-Koffer, Fabr.: TANG, Typ: 16/60056 (ZK EA 100), FIN: W09AZ11015HT26322, Ez.: 02.06.2015, amtl.-Kz.: AC-A 1208, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 198 **Anhänger/Zugdeichsel**, 10to., Tandem-Plane, Fabr.: SOMMER, Typ: ZP1 OT (ZG 10T), FIN: W09ZG210105S24004, Ez.: 19.07.2010, amtl.-Kz.: AC-A 1216, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 199 **Anhänger/Zugdeichsel**, 10to., Tandem-Koffer, Fabr.: SOMMER, Typ: ZP1 OT (ZG 10T), FIN: W09ZG210115S24019, Ez.: 29.06.2011, amtl.-Kz.: AC-A 1217, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 200 **LKW**, Sattelzugmaschine (SZM), Diesel Euro6, Fabr.: IVECO, Typ: Stralis AS440ST/P (BA3C), LL: 575tkm, 353kW, FIN: WJMM62AU50C392076, Ez.: 22.08.2018, amtl.-Kz.: AC-K 1964
- 201 **LKW**, Kühlkoffer, Kühlung, Diesel Euro6, Ladeboardwand, 12to., Fabr.: MAN, Typ: TGL 12.220, 184kW, LL: 675tkm, FIN: WMAN14ZZ1FY325703, Ez.: 13.02.2015, amtl.-Kz.: AC-K 1291, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 202 **LKW**, Koffer, Diesel Euro6, Ladeboardwand, Fabr.: MERCEDES BENZ, Typ: Atego 1580 (967PKX3), 220kW, LL: ca. 665tkm, FIN: WDB96702710045668, Ez.: 28.04.2016, amtl.-Kz.: AC-K 1630, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 203 **LKW**, (ohne Motor und Aufbau, Ersatzteilträger) Fabr.: CITROEN, Typ: Jumper, FIN: VF7YC2MAU12C11097, Ez.: amtl.-Kz.: AC-K 352, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 204 **Anhänger/Zugdeichsel**, ohne TÜV, 10to., 1-Achs-Koffer, Durchladeanhänger mit Ladeboardwand, Fabr.: TANG, FIN: WTX5540126W012753, Ez.: 04.09.2006, amtl.-Kz.: AC-A 384, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor
- 208 **Anhänger/Zugdeichsel**, 10to., Tandem-Plane, FIN: W09TK021198W16017, Ez.: 26.11.2009, amtl.-Kz.: MON-A 186, Fahrzeugbrief (ZLB Teil II) liegt vor